

## **Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности и техническим обслуживанием систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объектах Вороновского района**

Инспекторами сектора надзора и профилактики Вороновского районного отдела по чрезвычайным ситуациям во 2 квартале текущего года проведены мониторинги субъектов хозяйствования района:

- Государственное учреждение образования «Мисевичская начальная школа», аг.Мисевичи, ул.Новая, 37;
- Государственное учреждение образования «Детский сад № 4 г.п.Вороново», г.п.Вороново, ул.Литовчика, 43;
- Государственное учреждение образования «Переганцевская базовая школа», аг.Переганцы, ул.Центральная, 29;
- Государственное учреждение образования «Трокельская базовая школа», аг.Трокели, ул.Школьная, 1;
- Государственное учреждение образования «Радунский детский сад», г.п.Радунь, ул.Советская, 99;
- Государственное учреждение образования «Гирковский детский сад», аг.Гирки, ул.Лесная, д.33;
- Государственное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Ромашка», д.Парубишки;
- Государственное учреждение образования «Погородненский детский сад», аг.Погородно, ул.Пономаревой, 47;
- Государственное учреждение образования «Дотишский детский сад», аг.Дотишки, ул.Комсомольская, 3;
- Государственное учреждение дополнительного образования "Вороновский центр творчества детей и молодежи" г.п.Вороново ул.Советская, 46;
- Государственное учреждение образования «Беняконский детский сад», аг.Бенякони, ул.Горького, 21;
- Государственное учреждение образования «Детский сад № 2 г.п.Вороново», г.п.Вороново, ул.Юбилейная, 13";
- Государственное учреждение образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Вороновского района» г.п. Вороново, ул. Юбилейная,13";
- ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района» д.Бояры ул.Солнечная, 8;

В результате проведенных мониторингов на всех вышеперечисленных объектах (за исключением государственного учреждения образования «Трокельская базовая школа» и государственного учреждения образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Вороновского района») были выявлены нарушения норм и правил пожарной безопасности в связи чем направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

Также в ходе мониторингов осуществлялся контроль за соблюдением законодательства о лицензировании. По результатам выявлены нарушения законодательства о лицензировании которые определены статьей 35 Закона Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании»: 26.05.2026 на объекте Погородненская АВОП, аг. Погородно, ул. Журавлева, 35:

1. При техническом обслуживании не обеспечена работоспособность систем ПА, в том числе поддержание их в работоспособном состоянии (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований):

- при имитации сигнал «Пожар» не обеспечена работоспособность светозвукового табло «Выход»;

26.05.2026 на объекте Больтеникский ФАП, аг. Больтеники, ул. Новая, 8:

1. При техническом обслуживании не обеспечена работоспособность систем ПА, в том числе поддержание их в работоспособном состоянии (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований):

- при имитации сигнал «Пожар» не обеспечена работоспособность СЗУ;

26.05.2026 на объекте Конвелишская АВОП, аг. Конвелишки:

1. При техническом обслуживании не обеспечена работоспособность систем ПА, в том числе поддержание их в работоспособном состоянии (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований):

- при имитации сигнал «Пожар» не обеспечена работоспособность СЗУ;

- тепловой пожарный извещатель находится в неисправном состоянии.

05.06.2026 на объекте Радунская УБ, г.п. Радунь, ул. Советская, 106:

1. При техническом обслуживании не обеспечена работоспособность систем ПА, в том числе поддержание их в работоспособном состоянии (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований):

- на втором этаже больницы при имитации сигнала «Неисправность» на ПКП прошел сигнал «Внимание»;

- на коридоре 1 и 2 этажа поступление сигнала «Пожар» на ППКП осуществлено от одного пожарного извещателя без функции, повышающей достоверность обнаружения пожара;

- инструкция не соответствует действующим ТНПА (абзац пятый статьи 123 Закона «О лицензировании», пункт 19 Требований);

- при вскрытии корпуса ППКП и «Молнии» не сформировался звуковой сигнал о его вскрытии (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- инструкция не соответствует действующим ТНПА (абзац пятый статьи 123 Закона «О лицензировании», пункт 19 Требований);

- не заполнен паспорт системы ПА (абзац пятый статьи 123 Закона «О лицензировании», пункт.19 Требований);

- расшлейфовка на объекте не соответствует фактическому расположению (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

05.06.2026 на объекте Радунская поликлиника, г.п. Радунь, ул. Советская, 97:

- Сведения о количестве дымовых и тепловых извещателях, указанных в паспорте системы ПА, не соответствуют фактически смонтированным (абзац пятый статьи 123 Закона «О лицензировании», п. 19 Требований);

- в фойе 1 этажа поступление сигнала «Пожар» на ППКП осуществлено от одного пожарного извещателя без функции, повышающей достоверность обнаружения пожара (абзац пятый статьи 123 Закона «О лицензировании», п. 19 Требований);

- расшлейфовка на объекте не соответствует фактическому расположению (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- при имитации сигнала «Пожар» и «Неисправность» от тепловых пожарных извещателей в гараже сигнал на ППКП не поступил (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», пункт 7, 10 Требований);

- при имитации сигналов «Пожар» от шлейфов системы пожарной сигнализации время задержки начала оповещения людей о пожаре на этаже пожара превышает 0,3 мин. (молния запускается только после СО) (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», пункты 7, 10 Требований);

05.06.2026 на объекте Заболотская АВОП, аг. Заболоть, ул. Ленина, 51:

- не оформлен и не передан заказчику паспорт системы ПА (абзац пятый статьи 123 Закона «О лицензировании», пункт.19 Требований);

- не обеспечено проведение инструктажа со всем оперативным (дежурным) персоналом заказчика о порядке действий при получении сигнала на прибор управления пожарный (абзац пятый статьи 123 Закона «О лицензировании», пункт 24 Требований);

- журнал регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы пожарной автоматики не скреплен печатью и подписью (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», пункт 19 Требований);

- тепловые пожарные извещатели установленные в левом крыле 2 этажа не подключены к СПС (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- на втором этаже не обеспечивается звуковое оповещение (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- расшлейфовка на 2 этаже не соответствует фактическому расположению (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- в бытовой комнате поступление сигнала «Пожар» на ППКП осуществлено от одного пожарного извещателя без функции, повышающей достоверность обнаружения пожара (абзац пятый статьи 123 Закона «О лицензировании», п. 19 Требований);

- в кабинетах первого этажа не обеспечивается звуковое оповещение (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

04.06.2026 на объекте специальное жилое помещение (дом престарелых), д. Германишки, ул. Центральная, 37:

- сведения о количестве извещателей, указанных в паспорте системы ПА, не соответствуют фактически смонтированным (абзац пятый статьи 123 Закона «О лицензировании», п. 19 Требований);

- в кабинетах № 8,7,6 не обеспечивается звуковое оповещение (коридоры разделены дополнительными перегородками) (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- акт первичного освидетельствования системы не соответствует паспорту (абзац пятый статьи 123 Закона «О лицензировании», п. 16 Требований);

04.06.2026 на объекте нежилое изолированное помещение (OZON), г.п. Вороново, ул. Советская, 47-1:

- сведения о количестве извещателей, указанных в паспорте системы ПА, не соответствуют фактически смонтированным (абзац пятый статьи 123 Закона «О лицензировании», п. 19 Требований);

- не оформлен и не передан заказчику перечень защищаемых системой ПА помещений и зон контроля в здании магазина с указанием количества и типа элементов системы ПА, функционирующих в ее составе (абзац пятый статьи 123 Закона «О лицензировании», п. 19 Требований);

04.06.2026 на объекте ДРСУ №120, г.п. Вороново, ул. Октябрьская, 58:

- на расшлейфовке не указаны тип и количество датчиков (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- на втором этаже отсутствует звуковое и световое оповещение (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- в кабинете специалиста по кадрам отсутствует звуковое оповещение (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- в фойе второго этажа при снятии дымового пожарного извещателя на ППКП прошел сигнал «Пожар» (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- при вскрытии корпуса ППКП не сформировался сигнал о его вскрытии (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

04.06.2026 на объекте ГУ «РПБ Гайтюнишки», д. Гайтюнишки:

- на расшлейфовке не указаны тип и количество датчиков (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- ТО-2 последний раз проведено 26.11.2025 (абзац пятый статьи 123 Закона «О лицензировании», пункты 7, 10 Требований);

- контроль качества последний раз проведен 21.08.2026 2025 (абзац пятый статьи 123 Закона «О лицензировании», пункты 7, 10 Требований);

- сведения о количестве извещателей, указанных в паспорте системы ПА, не соответствуют фактически смонтированным (1 СЗУ (фактически 4)) (абзац пятый статьи 123 Закона «О лицензировании», п. 19 Требований);

- при вскрытии корпуса ППКП в 1 отделении не сформировался сигнал о его вскрытии (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- в 1 отделении отсутствует инструкция к прибору (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», пункт 19 Требований);

- в коридоре 1 отделения возле палаты №9 поступление запуск СО и СПС осуществлено от одного пожарного извещателя без функции, повышающей достоверность обнаружения пожара (абзац пятый статьи 123 Закона «О лицензировании», п. 19 Требований);

- в коридоре 2 отделения, на выходе в прогулочный дворик запуск СО и СПС осуществлено от одного пожарного извещателя без функции, повышающей достоверность обнаружения пожара (абзац пятый статьи 123 Закона «О лицензировании», п. 19 Требований);

- в коридоре 4 отделения запуск СО и СПС осуществлено от одного пожарного извещателя без функции, повышающей достоверность обнаружения пожара (абзац пятый статьи 123 Закона «О лицензировании», п. 19 Требований);

- при вскрытии корпуса ППКП в котельной не сформировался сигнал о его вскрытии (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- для здания котельной отсутствует инструкция и расшлейфовка (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- из здания котельной вывод сигнала осуществляется только на СЗУ (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- для 6 кабинетов здания дезинфекционной отсутствует звуковое и световое оповещение (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- СЗУ на административном здании закрашено (не видно световой индикации) (устранено в ходе проверки) (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

04.06.2026 на объекте магазин оптика, г.п. Вороново, ул. Советская, 47:

- прибор СПИОЧС «Молния» не передает сигнал «Неисправность» от ППКП А6-02 (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», пункт 7, 10 Требований);

- на объекте требуется замена ППКП, согласно акта технического освидетельствования система работоспособна (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- при вскрытии корпуса ППКП не сформировался сигнал о его вскрытии (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

04.06.2026 на объекте управление по труду и социальной занятости, г.п. Вороново, ул. Юбилейная, 44:

- при имитации сигнала «Пожар» от тепловых пожарных извещателей в кабинетах № 6,7,8 сигнал на ППКП не поступил (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», пункт 7, 10 Требований);

- звуковые оповещатели в здании имеют недостаточный уровень звукового давления (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», пункт 7, 10 Требований);

- при вскрытии корпуса ППКП сработала СО (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- на коридоре поступление сигнала «Пожар» на ППКП осуществлено от одного пожарного извещателя без функции, повышающей достоверность обнаружения пожара (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- в кабинетах № 4,5 демонтированы тепловые пожарные извещатели (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- при формировании сигнала «Неисправность» в коридоре, кабинете № 4,5 сигнал не прошел на ППКП (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- расшлейфовка на объекте недостаточно информативна (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

04.06.2026 на объекте Вороновская ЦРБ, г.п. Вороново, ул. Советская, 71:

- на ППКП не верно настроены дата и время (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», пункт 7, 10 Требований);

- расшлейфовка на объекте не соответствует фактическому расположению (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- звуковые оповещатели в кабинетах возле приемного отделения имеют недостаточный уровень звукового давления (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», пункт 7, 10 Требований);

- над основным эвакуационным выходом на 3 этаже отсутствует световое табло «Выход» давления (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», пункт 7, 10 Требований);

- в палате №2 хирургического отделения поступление сигнала «Пожар» на ППКП осуществлено от одного пожарного извещателя без функции,

повышающей достоверность обнаружения пожара (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- при формировании сигнала «Пожар» в кабинете старшей медсестры сигнал не прошел на ППКП (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- тепловые пожарные извещатели находящиеся в операционной находятся в неисправном состоянии (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- световое табло «Выход» в правом крыле хирургического отделения находится в неработоспособном состоянии (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- световое табло «Выход» на втором этаже административного корпуса (напротив кабинета юриста) находится в неработоспособном состоянии (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- на втором этаже административного корпуса отсутствует звуковое оповещение (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- при формировании сигнала «Пожар» от тепловых пожарных извещателей на 3 этаже в хирургическом отделении сигнал не прошел на ППКП (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- на выходе из административного корпуса в центральную лестничную клетку отсутствует световое табло «Выход» (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», пункт 7, 10 Требований);

- на коридоре 1 этажа терапевтического отделения поступление сигнала «Пожар» на ППКП осуществлено от одного пожарного извещателя без функции, повышающей достоверность обнаружения пожара» (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», пункт 7, 10 Требований);

- на первом этаже терапевтического отделения СЗУ находится под подвесным потолком» (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», пункт 7, 10 Требований);

- световое табло «Выход» на первом этаже терапевтического отделения находится в неработоспособном состоянии (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- при формировании сигнала «Пожар» от тепловых пожарных извещателей на 1 этаже терапевтического отделения сигнал не прошел на ППКП (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- в фойе 1 этажа терапевтического отделения поступление сигнала «Пожар» на ППКП осуществлено от одного пожарного извещателя без функции, повышающей достоверность обнаружения пожара» (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», пункт 7, 10 Требований);

- при формировании сигнала «Пожар» от тепловых пожарных извещателей в палатах №1,2,3,4, столовой раздаточной и кладовой на 2 на ППКП проходил только сигнал «Неисправность» (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- при формировании сигнала «Пожар» от тепловых пожарных извещателей в палатах №5,6,7,8 на 2 втором этаже терапевтического отделения сигнал не прошел на ППКП (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- при формировании сигнала «Пожар» и «Неисправность» в бытовой комнате, палатах №11, 12, на 2 втором этаже терапевтического отделения сигнал не прошел на ППКП (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- на 1 этаже инфекционного отделения поступление сигнала «Пожар» на ППКП осуществлено от одного пожарного извещателя без функции, повышающей достоверность обнаружения пожара» (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», пункт 7, 10 Требований);

- световое табло «Выход» на первом этаже инфекционного отделения находится в неработоспособном состоянии (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- при формировании сигнала «Пожар» в боксе №5 от АПИ в терапевтическом отделении сигнал не прошел на ППКП (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);

- в СЗУ расположенном на гараже отсутствует световая индикация (абзац пятый статьи 123, абзац четвертый статьи 126 Закона «О лицензировании», п. 7, п. 10 Требований);